

NT 01008

VKMA 01106 -  
VKMC 01106-1/-2 -  
VKMA/C 01107 -  
VKMA/C 01110

Skoda / Seat / Volkswagen

VKMA 01106



VKMC 01106-1




VKMC 01106-2



A

- (4): Ref.10-222A  
 (5): Ref. 10-222A/1



VKMA 01107




VKMC 01107




#### DEMONTÁŽ

- 1) Odpojte baterii dle návodu výrobce vozu.
- 2) Přípravte vůz pro výměnu rozvodů dle návodu výrobce.
- 3) Použijte přípravek (4) a přípravek (5) (Obr. B).
- 4) Demontujte pravý držák motoru (Obr. C).
- 5) Otáčejte klikovou hřídelí, dokud nebude 1. válec v horní úvrati a poté zkонтrolujte:
  - zdali je značka (6) na ozubeném kole vačkového hřídele v rovině se značkou (6) na zadním krytu rozvodů (Obr. D).
  - zdali je značka (7) na zubu ozubeného kola klikového hřídele v rovině se značkou (7) na spodním krytu rozvodů (Obr. D).
- 6) Povolte matici (11) (popřípadě šroub (15) dle aplikace) a sundejte řemene (1) a poté napínací kladku (2) (Obr. A).
- 7) Demontujte vodní čerpadlo (VKMC 01106-1/2, VKMC 01107, VKMC 01110): nejprve vypustte chladící kapalinu a systém propláchněte dle doporučení výrobce vozu. Poté vyšroubujte upevňovací šrouby (14), sundejte kryt řemene (17) a následně i vodní čerpadlo (3) (Obr. A).

B






C



Install Confidence


**SKF**



## MONTÁŽ

**Pozor**, je nutné očistit pracovní plochu všech kladek.

- 8) **Namontujte nové vodní čerpadlo (3)** a poté kryt řemene (17), šrouby čerpadla (14) utáhněte momentem **20 N.m**. Poté zkонтrolujte, zda se čerpadlo volně otáčí.
- 9) Nasadte novou napínací kladku (2) za použití nové matici (11) (popřípadě nový šroub (15) a novou podložku (16) dle aplikace). Zobáčky (8) musí být vycentrovány na matici (9). Otočte excentrem (10) za pomoci imbusového klíče do polohy „5-ti hodin“ viz černá šipka (Obr. E) poté rukou dotáhněte matici (11) (popřípadě šroub (15) dle aplikace).
- 10) Nasadte nový řemen (1) (Obr. A).
- 11) Napínání řemene (1): otáčejte excentrem (10) na napínací kladce (2) po směru hodinových ručiček za pomoci imbusového klíče a současně přidržujte matici (11) (popřípadě šroub (15) dle aplikace) vhodným náradím, dokud ukazatel (12) nebude zároveň s výřezem (13) (Obr. F). Poté utáhněte matici (11) (popřípadě šroub (15) dle aplikace) momentem **20 N.m**.
- 12) Protočte **2x** motorem (klikovou hřídelí) ve směru otáčení motoru a zpět na horní úvrať. Poté zkонтrolujte značky (6) a (7) (Obr. D).
- 13) Zkontrolujte nastavení ukazatele (12), musí být zarovnán s výřezem (13) (Obr. G).
- 14) Pokud značky nejsou v rovině, povolte matici (11) (popřípadě šroub (15) dle aplikace) (Obr. F). Otočte excentrem (10) proti směru hodinových ručiček, dokud se nevrátí do počáteční polohy (12) (Obr. E). Poté opakujte postup od kroku 10.E).
- 15) Namontujte zpět kryt rozvodů a utáhněte šrouby (18) klikové řemenice momentem **20 N.m**.
- 16) Namontujte zpět veškeré komponenty v opačném pořadí než při demontáži.
- 17) Naplňte chladící systém doporučenou chladící kapalinou.
- 18) Zkontrolujte těsnost chladícího systému, až motor dosáhne provozní teploty a po vychladnutí na pokojovou teplotu ( $20^{\circ}\text{C}$ ) zkontrolujte znova hladinu chladící kapaliny.



**Upozornění:** Při práci na motoru vždy postupujte v souladu s doporučením výrobce vozu. Rozvodové sady SKF jsou určeny k odborné montáži za použití vhodných přípravků. Tento manuál je jen doporučení. Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena SKF. Šíření nebo další nakládání s tímto dokumentem bez vědomí SKF není povolen.