

NT 01009

VKMA/C 01130 -
VKMA/C 01251

Audi / Seat / Skoda / Volkswagen

VKMA 01130



VKMC 01130



VKMA 01251




VKMC 01251




DEMONTÁŽ

- (6): VW.3418/Seat T20038
- (8): VW.3359/Seat U-40074
- (13): VW.V159/ Seat U-30009A




- 1) Odpojte baterii dle návodu výrobce vozu.
- 2) Připravte vůz pro výměnu rozvodů dle návodu výrobce.
- 3) Otáčejte klikovou hřídelí, dokud nebude 1. válec v horní úvratí a poté zkontrolujte příslušné značky na setrvačníku, které musí být v jedné rovině (Obr. B,C nebo D) nebo u automatických převodovek (Obr. E).
- 4) Zablokuje vačkovou hřídel za použití přípravku (6) (Obr. E).
- 5) Zablokuje ozubené kolo vstříkovacího čerpadla (7) za použití přípravku (8) (Obr. G).
- 6) Matice (9) se nepovoluje. Povolte šrouby (10) na ozubeném kole vstříkovacího čerpadla (Obr. G).
- 7) **Vypodložte motor a demontujte pravý horní držák motoru (kromě modelu Seat Ibiza/Cordoba).**
- 8) Sundejte řemenici klikového hřídele a kryt rozvodů.
- 9) Povolte matici (11) napínací kladky (2) (Obr. A).
- 10) OTáčejte excentrem (12) proti směru hodinových ručiček klíčem (13) do polohy "8 hodin" (Obr. H).


B



C






C



Install Confidence



SKF



MONTÁŽ

Pozor! je nutné očistit pracovní plochu všech kladek.

- 15) Namontujte nové vodní čerpadlo (18) a šrouby čerpadla (21) utáhněte momentem 15 N.m. Poté zkontrolujte, zda se čerpadlo volně otáčí.
- 16) Zkontrolujte první válec, musí být v horní úvratí.
- 17) Namontujte nový svorník (28) a utáhněte momentem 15 Nm. Namontujte nové vodící kladky (3), (4) a (5) s podložkou (29) a utáhněte ostatní šrouby (23), (24) a (25) následujícími momenty:
- šroub (23) vodící kladky (3): 40 Nm + 90°
- šroub (24) vodící kladky (4): 20 Nm
- matice (25) vodící kladky (5): 22 Nm
- 18) Vyměnte svorník (26) a utáhněte momentem 15 Nm. Namontujte novou napáiací kladku (2) a novou maticí (11) a podložkou (27). Zasadte aretaci (14) do otvoru (15) v bloku motoru (Obr. H). Otáčejte excentrem (12) klíčem (13) proti směru hodinových ručiček do polohy "8 hodin" (Obr. H) poté rukou utáhněte matici (11) pro zajištění napáiací kladky.
- 19) Přidržujte ozubené kolo vačkového hřídele a povolte šroub (22) o půl otáčky. Stáhněte toto kolo z hřídele, aby bylo možné s ním volně otáčet a poté rukou dotáhněte šroub (22) (Obr. A).
- 20) Otočte ubeným kolem vstřikovacího čerpadla tak, aby došlo k zarovnání šroubů (10) do středu oválných děr (Obr. G).
- 21) Nasadte nový řemen (1) v tomto pořadí: ozubené kolo klikového hřídele (17), vodící kladka (3), vodní čerpadlo (18), otubené kolo vstřikovacího čerpadla (7), vodící kladka (4), ozubené kolo vačkového hřídele (16), napáiací kladka (2) a vodící kladka (5) (Obr. A).
- 22) Napínání rozvodového řemene: otáčejte excentrem (12) napáiací kladky (2) ve směru hodinových ručiček klíčem (13) a současně přidržujte matici (11) klíčem (Obr. H). Pokračujte v otáčení dokud se pohyblivý ukazatel (19) nezarovná s pevným ukazatelem (20), poté utáhněte matici (11) momentem 20 Nm (Obr. H).
- 23) První válec, musí být v horní úvratí. Poté utáhněte šroub (22) ozubeného kola vačkového hřídele (16) momentem 45 Nm (Obr. A) následně šrouby (10) na vstřikovací čerpadlo momentem 25 Nm (Obr. G).
- 24) Odstraňte přípravky (6) a (8) (Obr. F a Obr. G).
- 25) Protočte 2x motorem ve směru oáčení a zkontrolujte pozici 1. válce - musí být znova v horní úvratí.
- 26) Zkontrolujte dle aplikace značky (Obr. B nebo Obr. C nebo Obr. D) a také zda-li je možné znova vložit přípravek (8) do otvoru v ozubeném kole vstřikovacího čerpadla (Obr. G).
- 27) Zkontrolujte nastavení pohyblivého ukazatele (19), který musí být zarovnán s pevným ukazatelem (20) (Obr. I).
- 28) Pokud značky na napáiací kladce nejsou zarovnány je nutné udělat následující: přidržte napáiací kladku (2) ve své pozici klíčem (13), mírně povolte matici (11) (Obr. H). Otoče excentrem (12) proti směru hodinových ručiček do původní nenapnuté polohy a sundejte rozvodový řemen. Nyní opakujte nastavení od kroku 21).
- 29) Nyní namontujte všechny díly zpět v opačném pořadí než při demontáži.
- 30) Utáhněte řemeníci klikového hřídele (17) momentem 10 Nm + 90°.
- 31) Je doporučeno výrobcem vozu vyměnit šrouby držáku motoru za nové.
- 32) Napiňte chladicí systém doporučenou chladící kapalinou.
- 33) Zkontrolujte těsnost chladicího systému, až motor dosáhne provozní teploty a po vychladnutí na pokojovou teplotu (20°C) zkontrolujte znova hladinu chladící kapaliny.



Upozornění: Při práci na motoru vždy postupujte v souladu s doporučením výrobce vozu. Rozvodové sady SKF jsou určeny k odborné montáži za použití vhodných přípravků. Tento manuál je jen doporučení. Všechna práva na tento dokument jsou vyhrazena SKF. Šíření nebo další nakládání s tímto dokumentem bez vědomí SKF není dovoleno.