

# Bollettino tecnico SKF

## VKBA 3569 - Sostituzione obbligatoria dell'anello di tenuta incluso nel kit di cuscinetti della ruota



AUDI A1, A2, SEAT Cordoba, Ibiza IV/V, Toledo IV  
SKODA Fabia, Rapid, Roomster, VW Fox, Polo



**Sostituzione obbligatoria dell'anello di tenuta incluso nel kit del cuscinetto della ruota**



OE Nb: Cuscinetto: 6C0 407 621, 6R0 407 621 A - Anello di tenuta: 6Q0 407 623 E

Dal codice di lotto 24O, l'anello di tenuta è incluso nel kit VKBA 3569 e deve essere sostituito durante la sostituzione del cuscinetto ruota. I guasti ai cuscinetti delle ruote (dovuti all'aumento della temperatura, alle vibrazioni e alla presenza di particelle metalliche nel grasso) così come l'usura abituale e le operazioni di smontaggio possono causare danni all'anello di tenuta montato sul cono dell'albero motore. I guasti ai cuscinetti ruota sono anche causati dall'ingresso di acqua e dalla contaminazione all'interno del cuscinetto.

**Nota!** È obbligatorio cambiare il nuovo anello di tenuta quando si installa il nuovo cuscinetto della ruota! Il nuovo anello di tenuta può prevenire guasti precoci, anche se la vecchia guarnizione non mostra tracce visibili di danni o usura.

- ✓ Seguire sempre le istruzioni di montaggio MI-542022 per rimuovere il vecchio cuscinetto della ruota.
- ✓ Rimuovere il vecchio anello di tenuta dall'albero di trasmissione.
- ✓ Montare il nuovo anello di tenuta nella stessa posizione di montaggio sull'albero di trasmissione.
- ✓ Continuare a installare il nuovo cuscinetto della ruota, seguendo le istruzioni di montaggio MI-542022.



Giunto omocinetico / Conicità dell'albero motore con anello di tenuta

VKBA 3569



← Anello di tenuta incluso nel kit del cuscinetto della ruota

**YouTube** [Clicca qui per guardare i video tecnici SKF su Youtube!](#)

© Gruppo SKF 2017

Il contenuto di questa pubblicazione è di proprietà dell'editore e non può essere riprodotto (nemmeno per estratti) senza un permesso scritto. Ogni cura è stata presa per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute in questa pubblicazione, ma nessuna responsabilità può essere accettata per qualsiasi perdita o danno diretto, indiretto o conseguente derivante dall'uso

