



VKBA 3973

Műszaki adatlap - Május 2009

VKBA 3973



Hátsó kerék: MITSUBISHI Carisma, Space Star – 1.3, 1.6, 1.8, 1.9



ABS jeladógyűrű ismételt felhasználása a kerékcsapágy cseréjekor




A járműgyártói (OE) kialakítás és az utángyártott kialakítás a VKBA 3973 kerékagy-csapágy egység esetében megegyezik, ABS jeladógyűrű nélkül rendelhető csak. A kerékagyra felszerelt eredeti jeladógyűrű leszerelhető, és a ismételten felhasználható, cserélni csak sérülése vagy törése esetén kell. Az SKF készlet tartalma követi a járműgyártói (OES) készlet tartalmát.

VKBA 3973

Alkatrész	Mennyiség
Kerékagy csapágy (jeladógyűrű nélkül)	1
Kerékagy csavaranya	1

Ismételten felhasználható ABS jeladógyűrű elhelyezkedése a kerékagyon.



© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2009

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

