

SKF – Bulletin Technique n°90

VKBA 6676 – Bruit ou jeu disparaissant au montage



MERCEDES V-Class, Viano , Vito Mixto. Vito Bus



Le bruit et le jeu disparaîtront après le montage sur le véhicule



Application	Numéro OE du pivot complet
Mercedes	A 639 330 12 32 , A 639 330 13 32

La conception du roulement du kit SKF VKBA 6676 est conforme aux spécifications d'origine.

Un montage correct dans le pivot est nécessaire pour que le roulement atteigne la bonne précharge pour une durée de vie optimale.

IMPORTANT

- Avant le montage lors de la rotation du roulement à la main, vous pouvez ressentir du bruit ou un jeu
- Après avoir installé le roulement dans le pivot, le bruit et le jeu disparaîtront (le roulement est en précharge)
- Suivez les instructions de montage SKF MI-542022 et utilisez les outils appropriés pour le montage et le démontage

VKBA 6676

