

Technická informace SKF

VKBA 6781



BMW 1 (F20/21), 2 Convertible (F23), 2 Coupe (F22, F87), 3 (F30, F80), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (F31), 4 Convertible (F33, F83), 4 Coupe (F32, F82), 4 Gran Coupe (F36)



Povinná výměna šroubů M12 X 1,50 mm obsažených v sadě!



SKF sada	OE číslo
VKBA 6781	31 20 6 794 850, 31 20 6 857 230, 31 20 6 867 256, 31 20 6 876 840

Výše uvedená sada ložisek kol je připevněna k těhlici pomocí čtyř šroubů. Při instalaci nového ložiska kola SKF VKBA 6781 je **povinné** použít dodané šrouby **M12 X 1,50**, aby bylo zajištěno, že mezi šrouby a ložiskem bude odpovídat správné stoupání závitu.

VKBA 6781



Závit: M12x1,50

Vždy dodržujte montážní pokyny :

- Doporučuje se nejprve šrouby zkontrolovat a namontovat ručně a poté dotáhnout předepsaným utahovacím momentem pomocí momentového klíče
- K utahování šroubů nikdy nepoužívejte rázový utahovák
- Vždy dodržujte specifikace utahovacího momentu OE

VAROVÁNÍ: Použití nesprávných šroubů zničí závity, což může vést ke ztrátě kola!

YouTube Sledujte technická videa SKF na kanálu YouTube

Obsah této publikace je chráněn autorskými právy vydavatele a bez písemného souhlasu jej nelze reprodukovat (ani výňatky). Byla věnována maximální pozornost zajištění přesnosti informací obsažených v této publikaci, avšak bez jakékoli odpovědnosti.

QR kód

