



# VKM 60014

Τεχνικό Φυλλάδιο - Μάρτιος 2010



Chevrolet Aveo, Kalos, Lacetti, Nubira, Optra




Τεχνική ενημέρωση: VKM 60014



Ο τεντωτήρας με κωδικό γνήσιου ανταλλακτικού 96349976 για Chevrolet αντικαταστάθηκε από τον 96966707. Αυτό το τελευταίο σχέδιο παρέχεται από την SKF στο σετ VKM 60014.

Chevrolet 96349976 (Παλιά σχέδια)

SKF VKM 60014 (Νέο σχέδιο)




Μεταλλική τροχαλία

Πλαστική τροχαλία



Τόσο η πλαστική όσο και η μεταλλική τροχαλία του Chevrolet 96349976 μπορούν να αντικατασταθούν από το νέο σχέδιο της SKF, VKM 60014. Αυτός ο τεντωτήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το SKF VKMV 6PK1875 (Chevrolet 96183108 & 96990678), για να επιτυγχάνετε την ακριβή αντικατάσταση για τις παραπάνω εφαρμογές.



SKF VKMV 6PK1875

SKF VKM 60014

® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© SKF Group 2010

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

