



# VKMA 01130 / 01275

Boletín técnico – Febrero de 2012



AUDI, SEAT, SKODA, VW



Sustitución del kit SKF: VKMA 01275 se sustituye por VKMA 01130



Nº. de equipo original: 038 198 119 F

De acuerdo con las especificaciones de Equipos Originales, la diferencia entre los kits de correas de distribución de SKF VKMA 01130 y VKMA 01275 es la correa. Las dos correas tienen las mismas dimensiones físicas, pero distinta construcción.

En línea con el cambio de material de las correas de Equipos Originales, la correa incluida en el kit VKMA 01130 se ha fabricado con mayor resistencia. En la actualidad, los fabricantes de coches sólo utilizan esta correa exclusiva y reforzada en los kits. Por ello, SKF también ha sustituido el kit VKMA 01275 por el VKMA 01130.

Con esta evolución y este cambio de especificación de Equipos Originales, el material de la correa se ha modificado e incluye ahora un revestimiento de PTFE\*.

El diseño/revestimiento de PTFE garantiza una mayor resistencia y amplía el intervalo de sustitución del kit de correas de distribución de 90.000 a 120.000 km (o 5 años, lo que llegue antes).

	Versión anterior de correa de equipos originales/SKF	Versión nueva de la correa de equipos originales/SKF
Nº. de equipo original del kit	Sin Nº. de equipo original del kit completo	038 198 119 F
Nº. de equipo original de la correa	038 109 119 D	038 109 119 M
Kit de correas de distribución SKF	VKMA 01275	VKMA 01130
Revestimiento	Básico	PTFE*
Color de la superficie	Negro	Blanco
Número de dientes	141	141
Anchura	25	25
Materia prima	HNBR	HNBR

\* PTFE = Politetrafluoroetileno



