



VKMA 01130 / 01275

Boletim Técnico – Julho de 2012



AUDI, SEAT, SKODA, VW



Substituição de kit SKF: O VKMA 01275 é substituído pelo VKMA 01130



N.º de EO: 038 198 119 F

Em conformidade com as especificações do EO, a diferença entre os kits de correia de distribuição VKMA 01130 e VKMA 01275 da SKF está na própria correia – as correias têm as mesmas dimensões físicas, mas uma construção diferente.

Em linha com a alteração do material da correia EO, a correia incluída no kit VKMA 01130 foi fabricada de forma a ter uma construção mais resistente. Actualmente, os fabricantes de automóveis utilizam apenas esta correia reforçada e única nos kits. Por conseguinte, a SKF também substituiu o kit VKMA 01275 pelo kit VKMA 01130.

Com esta evolução do EO e a respectiva alteração na especificação, o material da correia foi modificado e inclui agora um revestimento de PTFE*.

O design/revestimento com PTFE garante maior resistência e prolonga o intervalo de substituição do kit da correia de distribuição de 90.000 para 120.000 km (ou 5 anos, o que ocorrer primeiro).

	Versão antiga da correia EO/SKF	Nova versão da correia EO/SKF
Número do kit EO	Sem n.º do kit completo EO	038 198 119 F
Número da correia EO	038 109 119 D	038 109 119 M
Kit de correia de distribuição SKF	VKMA 01275	VKMA 01130
Revestimento	Básico	PTFE*
Cor da superfície	Preto	Branco
Número de dentes	141	141
Largura	25	25
Matéria-prima	HNBR	HNBR

* PTFE = Politetrafluoretileno



