



# VKMA 05156

Technisch Bulletin - September 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



SETINFORMATIE: VKMA 05154 vervangen door VKMA 05156



OE-nr.: Opel / Vauxhall: 16 06 306, 93 185 845

AUTOFABRIKANT	MODEL	MOTOR	MOTORCODES
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/ 1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

Om de specificaties van autofabrikanten te volgen, heeft SKF het ontwerp gewijzigd van 2 geleidingsrollen (VKM 25152 & VKM 25312) in de VKMA 05154.

De nieuwe referentienummers zijn:

- **SET:** VKMA 05154 vervangen door VKMA 05156
- **GELEIDINGSROLLEN:** VKM 25152 vervangen door VKM 25158  
VKM 25312 vervangen door VKM 25156

## VKMA 05156



De riem en de spanrol blijven hetzelfde in de VKMA 05156. In de set bevinden zich de bijbehorende montage-instructies.



Geleidingsrol, oud model - VKM 25152



Geleidingsrol, nieuw model - VKM 25158



Geleidingsrol, oud model - VKM 25312



Geleidingsrol, nieuw model - VKM 25156



De oude en nieuwe modellen zijn volledig uitwisselbaar.  
Zo kunnen zich geen problemen voordoen tijdens de montage.

© SKF is een geregistreerd handelsmerk van de SKF Groep.

© SKF Groep 2010.

Het auteursrecht voor de inhoud van deze publicatie is in handen van de uitgever. De inhoud mag niet worden vermenigvuldigd (geldt ook voor uitreksels) zonder dat hiervoor schriftelijk toestemming is verleend. Aan de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kan echter geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade dat/die direct of indirect voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de informatie in deze publicatie.

