

VKPC 84416

Műszaki adatlap – 2013. február



Ford

VKPC 84416



OE kivitel fejlesztése



OE #: 1456066 / 7G9Q 8501 AA



Gyártó	Fő modell	Motor
Ford	Fiesta Box, Fiesta IV, Focus I *	1.8 Di / TDDi / TDCi

A felhasználáshoz szükséges részletes információkért kérjük használja a TecDoc-ot, vagy a legújabb SKF katalógust.

* Modell alkalmazások: C-Max, Focus II, Galaxy, Mondeo IV, S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect típusokra, valamint a 2004 után gyártott járművekre nem vonatkozik.

A fenti alkalmazásoknál a Ford Csoport 1998 és 2004 között többször megváltoztatta a vízpumpa kialakítását. Az első változathoz képest a fő különbség a három rögzítőfurat mélységében van. Az eredeti pompa cseréjekor (OE referencia szám 1104115), a csavarokat egyszerre kell kicserélni, a helytelen szerelés elkerülése érdekében. Az SKF VKPC 84416 vízpumpa lefedi az összes korábbi és jelenleg aktív Ford referenciákat.



OE kivitel fejlesztése




Szerelési utasítás

OE ref.: 1104115



OE ref.: 1131878 / 1132355 / 1141483 / 1198047 / 1320446 / 1456066 (aktív referencia)

SKF ref.: VKPC 84416



A régi csavarok nem használhatók az új pumpához.



A rögzítőcsavart ki kell cserélni a régi Ford pumpa cseréjekor (OE referencia 1104115), mert a régi csavarok nem használhatók az új pumpához. Ellenkező esetben az új vízpumpát nem lehet megfelelően rögzíteni a motorblokkra. Ez a régi modell a vízpumpa házán levő alábbi jelölés alapján ismerhető fel: XS4U-8505-AA.

Az © SKF az SKF Csoport bejegyzett márkanéve.

© SKF Csoport 2013

E kiadvány tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az újranyomás csak előzetes, írásos engedéllyel lehetséges (még részletek esetén is). A katalógust a lehető legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze, azonban az esetleges hibákért és az ezekből adódó közvetlen és közvetett károkért felelősséget nem vállalunk.

