



febiEXAKT



مجموعة السير المسنن

febi Nr. 14110




مناسب لـ

Opel Corsa B و Tigra A

و Astra F 1,4 16V و 1,6 16V

و كذلك Vectra B 1,6 16V و 1,8 16V

باستثناء X 1,8 XE (رقم مقارنة 274 1606)



Opel 5614 430 plan



<< مشكلة:

السير المسنن يمكن أن يتمزق.

<< سبب:

قد تم تغيير تصميم قرص السير من جانب الجهة الصانعة للسيارة. الحافة الخفيفة لقرص السير القديم (1) يمكن أن يسبب بتآكل سريع لكنار السير المسنن. وهذا بالتالي يؤدي إلى أن السير المسنن سيسير بشكل منحرف ويمكن أن يتمزق قبل أوانه. مما يتسبب بتلفيات ضخمة في المحرك.

<< حل:

تنصح شركة febi bilstein، قبل تركيب مجموعة السير المسنن 14110 أن يتم فحص قرص السير وحوافه وإذا لزم الأمر إستبداله بالإصدار الجديد (2)

(Opel 5614 430 plan). قرص السير المستبدل يتواءم الآن مع السير المسنن ويضمن عمر إقتراضي أطول.

<< إحتراس:

في كل الأحوال قم بتغيير مضخة الماء!



febi Nr. 24314

لـ 1,4 و

لـ 1,6 لتر ومحرك 16V



febi Nr. 18691

لـ 1,8 لتر

محرك 16V