



رقم مقارنة N 902 889 01 S1



febi 12281

براغي تفريغ الزيت مزود بحلقة إحكام

AR

## هذا ما تحتاج إليه عند كل تغيير للزيت! براغي تفريغ الزيت من febi

في بعض أنواع السيارات مثل Golf VI أو Ford Focus ، يجب من حيث المبدأ أن يتم تجديد براغي تفريغ الزيت في كل عملية تغيير للزيت. والسبب هو أن حلقة الإحكام مدمجة في البرغي (أنظر الصورة 1 والصورة 2). أما في السيارات الأخرى مثل سيارة VW Polo 3 ، يجب تجديد حلقة الإحكام فقط لا غير. ففي هذه الحالة تكون حلقة الإحكام غير مدمجة في البرغي ويمكن أن يتم تغييرها بشكل منفصل (أنظر الصورة 3 والصورة 4).

تأكد عند كل تغيير زيت من التلفيات الموجودة في برغي تفريغ الزيت! عند وجود صدأ أو أضرار أخرى، تنصح شركة febi ، أن لا يتم تجديد حلقة الإحكام فقط، لا بل البرغي أيضا.

تقدم febi براغي تفريغ الزيت من كافة الأنواع. بغض النظر عن ما إذا كنت بحاجة إلى حلقة الإحكام أو البرغي أو المجموعة كاملة.

### إحتراس!

عزم شد الدوران الموصى به من الجهة الصانعة للسيارة يجب دائما الإلتزام به!  
febi تقدم للعديد من أنواع السيارات المختلفة براغي تفريغ الزيت الصحيحة.



febi 15374



febi 21096



febi 07215



febi 03272

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)