




febi 39942

passend voor:

alle types Chrysler met automatische transmissie
(voor 5 versnellingen)



vergel. nr 521 083 08 AB S1



NL


Elektriciteitsset met stekker

Door residu in de automatische-transmissieolie komen de sensoren van de elektriciteitsset vast te zitten. Met als gevolg dat er schakelstoringen in de transmissie ontstaan.



Opgelet!

Vernieuw bij elke wissel van de elektriciteitsset ook steeds de stekker. Zoniet kunnen lekken ontstaan aan het uiteinde van de elektriciteitsset. Door het capillaire effect is het mogelijk dat op die manier olie over de kabelboom in het transmissiesysteem terechtkomt en dit kan beschadiging veroorzaken.



febi 39482

Dit is de reden dat febi de complete set febi 39942 aanbiedt. Deze bevat naast de elektriciteitsset febi 39482 ook de stekker febi 36332. Deze combinatie verzekert een vakkundige reparatie en vermijdt mogelijke problemen. Dit spaart de garage en de klant tijd en geld.



febi 36332

Uiteraard zijn de elektriciteitsset en de stekker bij febi ook elk apart te verkrijgen.