



# febi 47797, 45158, 47673

**Aplicações:**

Fiat Ducato, Iveco Daily 3.0  
Diesel 2006-



PT

## CORPO DA BORBOLETA DE ADMISSÃO

**PROBLEMA**

Desempenho reduzido com o veículo em modo de segurança, corpo da borboleta de admissão não funciona, código de avaria P0638 - controlo do atuador da borboleta, amplitude/performance, registado na unidade de comando do motor.

**CAUSA**

Entrada de água nos conectores elétricos do cabo de ligação e do corpo da borboleta de admissão. Isto resulta na corrosão do cabo de ligação elétrica e dos pinos do conector, causando perda de conectividade. A humidade pode também causar danos por corrosão no controlo do corpo da borboleta de admissão, levando a uma eventual falha do componente.

**SOLUÇÃO**

Substitua o corpo da borboleta de admissão com defeito e o cabo de ligação, conforme necessário.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)