

MEYLE-ORIGINAL – комплект шаровой опоры: все запчасти находятся под рукой, износ сведен к минимуму.

применимо для Peugeot 407, 508 | Citroën C5, C6

Коррозия и инородные частицы между шкворнем и шаровой опорой часто приводят к преждевременному выходу из строя шаровых шарниров. Резиновые манжеты и уплотнения шаровых опор начинают изнашиваться, и влага проникает внутрь. Следовательно, чтобы уменьшить износ между контактирующей поверхностью шкворня и резиновой манжетой, нужно установить защитное кольцо. Это защитное кольцо должно заменяться в обязательном порядке, когда производится замена шаровой опоры. Рекомендация: у предыдущих моделей автомобилей это защитное кольцо в некоторых случаях может отсутствовать. В этих транспортных средствах оно также должно быть использовано. Установка возможна без проблем. Новые комплекты шаровой опоры MEYLE-ORIGINAL содержат все детали, необходимые для профессионального и быстрого ремонта. В

дополнение к крепежному материалу включено защитное кольцо. Для длительного срока службы MEYLE предлагает защитное кольцо из нержавеющей стали для особой устойчивости к коррозии. Теперь доступны следующие ремкомплекты MEYLE-ORIGINAL:

- 11-16 010 0018/S, Короткий № MCX0428 (набор без несущего шарового шарнира)
- 11-16 010 0019, Короткий № MCX0189 (набор с несущим шаровым шарниром)

Более того, нижние шаровые шарниры для указанных моделей автомобилей также выпускаются отдельно, без крепежного материала (MEYLE-арт.: 11-16 010 0018, Короткий № MBJ0038).

С защитным кольцом из нержавеющей стали для предотвращения преждевременного износа!



MEYLE-арт.: 11-16 010 0018/S
Короткий № MCX0428



MEYLE-арт.: 11-16 010 0019
Короткий № MCX0189