

Wskazówki montażowe do wymiany pompy wody w VW Transporter IV

Dotyczy silników benzynowych ACU, AEN, AET, AEU, APL, AVT do roku produkcji 02/2000

Uwaga!


Wskazówki producenta:

Jeśli koło pasowe wymontowanej pompy wody ma 18 zębów, to przy montażu nowej pompy z 20 zębami [MEYLE-nr 113 012 0042/HD] musi zostać także wymienione koło pasowe wałka rozrządu [Ref.-nr 023 109 111 D]!

Poprzez wymianę koła pasowego montaż paska jest utrudniony.

Wskazówki:

MEYLE zaleca przy wymianie pomp wody napędzanych paskiem rozrządu również wymianę wszystkich komponentów napędzanych paskiem.



**Producent zaleca:
wymianę koła pasowego
wałka rozrządu!**

MEYLE-nr 113 012 0042/HD