

# Solution

## Trebuie sa verificati nivelul uleiului dintr-o cutie de viteze automata, Mercedes-Benz, cu 5 viteze (tip 722.6)? Nicio problema!



SWAG 10 93 8023



SWAG 10 94 4204

Nivelul uleiului dintr-o cutie de viteze automata trebuie verificat dupa un schimb de ulei sau atunci cand este suspectata o pierdere de ulei. Fabricantul cutiei de viteze nu furnizeaza joja de ulei.

### SWAG are solutia!

#### Joja de ulei pentru cutii de viteze automate

Disponibil pentru modelele Mercedes-Benz cu cutie de viteze automata cu 5 viteze, tip 722.6

**SWAG no. 10 93 8023**  
**Repl. no. 140 589 15 21**

Tubul pentru joja de ulei a transmisiei se afla in compartimentul motor (Fig. 1). Capacul tubului are prevazuta o siguranta ce impiedica iesirea accidentala a acestuia din tub. Partea superioara, vizibila a sigurantei trebuie rupta pentru a putea indeparta capacul si a utiliza joja pentru masurarea nivelului de ulei a transmisiei (Fig. 2). Dupa indepartarea sigurantei, extrageti capacul tubului (Fig. 3).



#### Attention!

Cand verificati nivelul de ulei al cutiei de viteze, introduceti joja in tub pana cand aceasta intampina rezistenta. Tubul jojei de ulei are lungimi diferite, aceeasi cutie de viteze utilizandu-se la modele diferite de autovehicule. Partea superioara a jojei poate sa ramana in afara tubului odata ce capatul de jos al jojei a atins fundul bii de ulei (Fig. 4).



Nu uitati sa scoateti joja din tub dupa masurarea nivelului de ulei! Capacul tubului jojei poate fi blocat din nou utilizand o noua siguranta de blocare (SWAG 10 94 4204).

**Inregistrati-va acum pentru a primi newsletter-ul oficial al SWAG si veti primi automat, pe email, ultimele informatii tehnice! Puteti obtine informatii suplimentare si de pe site-ul nostru [www.swag.de](http://www.swag.de)**

**Solicitati partenerilor dumneavoastra piese de schimb SWAG.**

**Lista completa de piese de schimb poate fi consultata la: [www.swag-parts.com](http://www.swag-parts.com)**