

Solution

20 91 18803 versione
comfort NUEVA



20 92 26656 MII versione
sportiva NUEVA



vecchia esecuzione
(versione) arrotondata



nuova esecuzione
(versione) esagonale

Nuova

Soluzione per professionisti

I cuscinetti in gomma montati sui bracci trasversali non vanno riutilizzati, perché la boccola interna viene distrutta con l'estrazione a secco. Sono ora comprese nella dotazione che vanno avvitate con una coppia di 59 Nm!

Bracci trasversali completi adatti a:

**BMW E 46 : 316i-330d (escl. 4x4)
02/98 - 02/07 BMW Z4**

Oltre ad una maggiore mobilità, avete la sicurezza che i cuscinetti in gomma sono premontati nella corretta posizione.

Oltre alla normale versione comfort

SWAG 20 91 8802 cod. rif. 31 12 6 774 819 S1 (sinistra)

SWAG 20 91 8803 cod. rif. 31 12 6 774 820 S1 (destra)

SWAG offre ora anche i bracci per autotelaio sportivo M II

SWAG 20 91 8803 cod. rif. 31 12 2 282 121 S1 (sinistra)

SWAG 20 92 6656 cod. rif. 31 12 2 282 122 S1 (destra)

Questi bracci si differenziano solamente per l'esecuzione dello snodo sospensione interno (vedi sezione). La versione sportiva M II si riconosce esternamente dall'anello di tenuta bombato, (quello della versione normale è piatto), ha una durata maggiore che tuttavia va a scapito del comfort.



Attenzione!

Alcune autovetture hanno ancora le vecchie versioni di questi bracci trasversali! Si riconoscono dai fori mancanti sul corpo e dal supporto arrotondato del braccio trasversale. Secondo le indicazioni di BMW questi bracci vanno sostituiti con le nuove versioni. Si devono montare esclusivamente versioni dello stesso tipo su un asse! A riparazione terminata si deve effettuare in ogni caso un controllo dell'assetto.

**Richiedete ai vostri partner SWAG i ricambi SWAG!
Troverete tutti i ricambi anche sul sito www.swag.de.**