



## Pastilhas GDB1670 para VW e pastilhas GDB1743 para Landrover

A tabela em baixo mostra a correcta aplicação das pastilhas GDB1670 e GDB1743 nos veículos correspondentes.

Pastilha	GDB1670	GDB1743
	 <p>A posição do indicador de desgaste situa-se no lado esquerdo de cada pastilha – visão do lado do material de fricção</p>	 <p>A posição do indicador de desgaste situa-se no lado direito de cada pastilha – visão do lado do material de fricção</p>
Aplicação	<b>Volkswagen - Touareg</b>	<b>Landrover - Range Rover Sport</b>
Referência OE	<b>7L6698151E</b>	<b>SFP500070</b>
Posição	<b>Frente</b>	<b>Frente</b>
Modelo	<b>3.2 Gasolina</b> <b>3.6 Gasolina</b> <b>4.2 Gasolina</b> <b>3.0 Diesel</b> <b>5.0 Diesel</b>	<b>4.2 Gasolina</b> <b>4.4 Gasolina</b> <b>2.7 Diesel</b> <b>3.6 Diesel</b>
Ano	<b>11/02 -&gt;</b>	<b>02/05 -&gt;</b>
Sistema de travagem	<b>Brembo</b>	<b>Brembo</b>

As pastilhas têm diferentes desenhos da posição do indicador de desgaste.

Se a pastilha errada é montada, o indicador de desgaste não pode ser aplicado correctamente e pode eventualmente estragar-se durante a montagem!

