



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0006



# Uputstva za montažu seta ležajeva točka 713 6783 20

Proizvođač  
vozila: Ford

Modeli: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Br. Rezervnog  
dela: 713 6783 20 (zadnja osovina)



Slika 1: Set ležaja točka 713 6783 20

Kada se menjaju ležajevi točka na zadnjoj glavčini točka, matica glavčine se sme zategnuti samo jednom; provera zateznog momenta po drugi put mogla bi dovesti do njegovog povećanja i neprihvatljive napretnosti za sam ležaj.

Ukoliko se zatezni momenat mora proveriti, potrebno je popustiti maticu okretanjem za dva okretaja, a zatim je ponovo zategnuti propisanim zateznim momentom. Prilikom zatezanja matice bubanj kočnice je okrenut u suprotnom smeru.

**Pažnja:**

Matica glavčine ima na levoj strani levi navoj, i na desnoj strani desni navoj.

Molimo poštujujte uputstva proizvođača vozila!

**Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!**

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG  
Tel.: +381 (0) 69 2244 874  
Fax: +381 (0) 11 30 887 75  
E-mail: info.hr@schaeffler.com  
www.schaeffler-aftermarket.com

