



SERVICE INFO –FAG 0007



Montážní pokyny k těsnicím kroužkům ložisek předních kol

Výrobci: Audi, Seat, Škoda, VW

Modely:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Objednáací č.: 713 6104 70 (FAG-Kit)
OE-č.:

14" 6Q0407623B / E
(těsnicí kroužek)

Objednáací č.: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)

OE-č.:

13" 6Q0407623C
(těsnicí kroužek)



Obrázek 1: Těsnicí kroužky se mohou lišit vzhledem a barvou!

Z důvodu znečištění vnitřní strany ložiska kola může dojít k poškození ložiska a k chybnému snímání otáček kola. Výše uvedená závada vznikne v důsledku poškození těsnění ložiska kola a snímače otáček kola.

V případě výměny ložiska kola použijte také těsnicí kroužek, který se nasazuje na kužel kloubu hnací hřídele (viz obrázek 1).

Pokyn:

Od poloviny září 2009 budou u FAG potřebné těsnicí kroužky přidávány do příslušných sad! Tím bude vyloučena záměna popř. chybné přiřazení těsnicího kroužku.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPERT