



## SERVICE INFO – FAG 0007



# Szerelési utasítása

## Első kerékcsapágó tömítőgyűrűjének

Gyártók: Audi, Seat, Škoda, VW

### Modellek:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Cikksz.: 713 6104 70 (FAG-Kit)  
OE-sz.: 14" 6Q0407623B / E  
(Tömítőgyűrű)

Cikksz.: 713 6105 70 (FAG-Kit)  
713 6105 80 (FAG-kit)  
OE-sz.: 13" 6Q0407623C  
(Tömítőgyűrű)



1- ábra: A tömítőgyűrűk alakjukban és színükben eltérhetnek!

A kerékcsapágó belső oldalán fellépő szennyeződések miatt meghibásodhat a kerékcsapágó és a kerékfordulatszám-felismerés. A kerékcsapágó tömítése valamint a kerékfordulatszám-érzékelő emiatt kárt szenvedhetnek, úgy hogy a fent nevezett sérülések keletkeznek.

A kerékcsapágó cseréjekor kiegészítőleg használjon egy tömítőgyűrűt, amelyet a féltengely kúpjára kell helyezni (lásd 1. ábra).

### Útmutatás:

2009. szeptemberétől a FAG-nál a szükséges tömítőgyűrűt minden készlethez mellékelik! Így kizárt a tömítőgyűrű elcserélése ill. hibás hozzárendelése.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.rexpert.com](http://www.rexpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER  
**REXP**ERT

FAG 0007