



SERVICE INFO –FAG 0007



Instrucțiuni de montare

a garniturii de etanșare la rulmenții roților față

Producători: Audi, Seat, Škoda, VW

Modele:

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5)
VW	Polo (9N) Fox (5Z1)

Nr. piesă: 713 6104 70 (FAG-Kit)

Nr. OE: 14" 6Q0407623B / E
(Garnitură etanșare)

Nr. piesă: 713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

Nr. OE: 13" 6Q0407623C
(Garnitură etanșare)



Figura 1: Garniturile de etanșare pot să prezinte diferențe de design și culoare!

Pătrunderea impurităților în interiorul rulmentului poate duce la defectarea acestuia. Garnitura rulmentului este și ea afectată de impurități, contribuind la deteriorarea rulmentului.

În cazul înlocuirii rulmenților, montați o garnitură de protecție pe capătul conic al planetarei (vezi figura 1).

Observație:

De îndată ce vom dispune de garniturile de etanșare necesare, acestea vor fi incluse în kit-urile pe care le furnizăm. Astfel, se va evita utilizarea unor garnituri diferite sau incorect selectate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!