

## Montážne pokyny k tesniacim krúžkom ložísk predných kolies

**Výrobci:** Audi, Seat, Škoda, VW

**Modely:**

Audi Az (8Z0)

Seat Cordoba (6L2)  
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
Roomster (5J)

VW Polo (9N)  
Fox (5Z1)

**Obj.č.:** 713 6104 70 (FAG-Kit)

**OE-č.:** 14" 6Q0407623B / E  
(tesniaci krúžok)

**Obj. č.:** 713 6105 70 (FAG-Kit)  
713 6105 80 (FAG-kit)

**OE-č.:** 13" 6Q0407623C  
(tesniaci krúžok)



**Obrázek 1: Těsniací kroužky se mohou lišit vzhledem a barvou!**

Z dôvodu znečistenia vnútornej strany ložiska kolesa môže dôjsť k poškodeniu ložiska a k chybnému snímaniu otáčok kolesa. Vyššie uvedená chyba vznikne v dôsledku poškodenia tesnenia ložiska kolesa a snímača otáčok kolesa.

V prípade výmeny ložiska kolesa použite takisto tesniaci krúžok, ktorý sa nasadzuje na kužeľ kĺbu hnacieho hriadeľa (pozri obrázok 1).

**Pokyn:**

Od polovice septembra 2009 budú pri FAG potrebné tesniacie krúžky prídavné do príslušných súprav! Tým bude vylúčená zámena popr. chybné priradenie tesniaceho krúžku.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné diely nájdete v našom On-line katalógu na adrese [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 08.2009

**FAG 0007**

Technické zmeny vyhradené

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG