



# FAG

## SERVICE INFO – FAG 0007



# Uputstva za montažu

## zaptivnog prstena prednjeg ležaja točka

Proizvođači Audi, Seat, Škoda, VW

**Modeli:**

Audi	A2 (8Z0)
Seat	Cordoba (6L2), Ibiza (6L1)
Škoda	Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Roomster (5J)
VW	Polo (9N), Fox (5Z1)

Br. Rezervnog dela:

713 6104 70 (FAG-Kit)

OE-broj:

14" 6Q0407623B / E (zaptivni prsten)

Br. Rezervnog dela:

713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

OE broj:

13" 6Q0407623C (zaptivni prsten)



Slika 1: Zaptivni prstenovi se mogu razlikovati u dizajnu i boji!

Zagađenje na unutrašnjoj strani ležaja točka može uzrokovati oštećenje ležaja. Zaptivka ležaja točka takođe može biti oštećena iz istog razloga.

Ako menjate ležaj točka, morate zameniti i zaptivni prsten koji se stavlja na konus zgloba pogonskog vratila (vidi sliku 1).

**Pažnja:**

Čim zaptivni prstenovi budu dostupni, biće uključeni u odgovarajuće kitove. To će sprečiti mogućnost mešanja prstenova kao i pogrešan izbor.

Molimo poštujujte uputstva proizvođača vozila!

**Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!**

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG

Tel.: +381 (0) 69 2244 874

Fax: +381 (0) 11 30 887 75

E-mail: [info.hr@schaeffler.com](mailto:info.hr@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

Izdato 10.2009 **FAG 0007** Zadržavamo pravo na tehničke izmene  
Imena proizvođača prve ugradnje (OE - originalni delovi) kao i brojevi se koriste samo u svrhu reference  
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0007