



SERVICE INFO – FAG 0010



Nyhet – Hjullagersats med detektorkort

Tillverkare:	Honda
Modell:	CR-V II (RD)
Motor:	2.0
Best. nr.:	713 6174 50



Bild 1: Detektorkort för identifiering av impulsgivaren

Hjullager finns i många olika utföranden. De är underhållsfria och dimensionerade för att hålla fordonets hela livscykel. Inte så många vet att dessa komponenter också är viktiga dataleverantörer. De är bärare av impulsgivare (encoder) – tidigare kända som ABS-ringar – tillsammans med en sensor som leverantör av hjulens varvtalssignal. Denna används i sin tur av fordonselektroniken för att styra olika kördynamiksystem och kan t.o.m. användas som stöd för navigering.

Förståelsen för helhetssystem blir allt viktigare vid varje reparation. Speciellt för säkerhetsrelevanta komponenter som hjullager måste varje verkstadsmechaniker vara väl medveten om att en felaktigt utförd service/ reparation kan leda till störningar/ bortfall av de kördynamiska reglersystemen. I värsta fall är det en fråga om liv och död.

För att underlätta att arbetet löper smidigt informerar FAG inte bara om rätt hantering och montering. Speciellt med artikel nummer 713 6174 50 levereras fortsättningsvis ett FAG-Detektorkort. Den synliggör impulsgivaren under tätningen och underlättar att lagret monteras rättsidigt. Därigenom garanteras att hela systemet fungerar korrekt men framförallt säkert efter reparationen.

Innehåll - hjullagersats 713 6174 50:

- 1 x hjullager
- 1 x mutter
- 1 x låsring
- 1 x detektorkort

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT