



## SERVICE INFO – FAG 0019



# Monteringsanvisninger til akselboltmutter 434 0431 10

|                  |   |
|------------------|---|
| Produsent:       | MAN   |
| Modeller:        |   |
| Brukskjøretøyer: | E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX                         |
| Busser:          | 18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL |
| OE-nr:           | 81.90620-0086   |
| Artikkel nr.:    | 434 0431 10 (akselmutter)<br>801974AE.H195 (TAM)                                |



Figur 1: Akselboltmutter 434 0431 10 leveres som FAG-ekstratilbehør.

Dersom boltens mutter løsner under arbeidet med akselen, f. eks. ved utskifting av TAM (Truck Axle Module) 801974AE.H195, er det nødvendig å skifte ut mutteren. Mutteren er selvsikrende og får benyttes kun en enkelt gang.

Pga. dette tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en mutter til bolt med delnummeret 434 0431 10 som en ekstratilbehørsdel.

Tildragningsmoment: 740 Nm

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!