



SERVICE INFO – FAG 0019



Instrucțiuni de montare

a piuliței axului 434 0431 10

Producător:	MAN
Modele:	
Autoutilitare:	E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M, TGA, TGM, TGS, TGX
Autocare:	18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL, NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL
Nr. OE:	81.90620-0086
Nr. identificare piesă:	434 0431 10 (piulița axului) 801974AE.H195 (TAM)



Figura 1: Piulița axului (434 0431 10) este disponibilă ca accesoriu FAG.

În cazul în care piulița axului se desface în timpul intervențiilor asupra fuzetei (ex. înlocuirea TAM 801974AE.H195 – Modul Osie Camion), aceasta trebuie înlocuită. Aceasta este o piuliță cu autoblocare și va fi utilizată o singură dată.

Din acest motiv Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive furnizează piulița axului (nr. piesă 434 0431 10) ca element component al seriei de accesorii.

Forță de strângere: 740 Nm

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

FAG 0019