



SERVICE INFO – FAG 0019



Гайка осі 434 0431 10

Рекомендації щодо встановлення

Виробник: MAN

Моделі:

Комерційний
автомобіль:

E-Serie, F 2000, M 2000 L, M 2000 M,
TGA, TGM, TGS, TGX

Автобус:


18..., Lion's Coach, Lion's Star, NG, NL,
NM, NÜ, RH, SG, SL, SÜ, Tourliner, ÜL

Номер оригінального

обладнання: 81.90620-0086

Артикульні номери: 434 0431 10 (гайка осі)

801974AE.H195 (TAM)



Зображення 1: Гайка осі 434 0431 10 доступна в якості запасної частини FAG

Якщо в процесі ремонтних робіт над поворотним кулаком, під час заміни модуля TAM (Truck Axle Module) 801974AE.H195 було відкручено або відпущено гайку осі, її необхідно обов'язково замінити. Так як гайка має захист від самостійного відкручування, забороняється її повторне використання.

З огляду на це, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket від тепер пропонує гайки осі з артикульним номером 434 0431 10 в якості запасної частини.

Момент затягування: 740 Нм

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.rexpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0019