





SERVICE INFO – FAG 0045


ערכת תושבת מיסב הבולם מק"ט – 815 0082 30



תמונה 1



תמונה 2



תמונה 3



תמונה 4

Mercedes	: יצרן הרכב:
W 168 (A-Class)	: דגם הרכב:
815 0082 30	: מק"ט:
816 0001 30	
1683200373	: מק"ט מקורי:
1683230271	

פנה אל הקטלוג המעודכן לצורך המידע העדכני ביותר

לאחר ביצוע החלפת תושבת מיסב בולם עליון ברכב מסוג מרצדס A-Class לעיתים קרובות נשמעים רעשים ממיסב הבולם העליון, הקפיץ קופץ בזמן סיבוב גלגל ההגה, ההגה הופך קשה יותר לסיבוב ואפילו כשל של חלק חדש שרק הותקן אפשרי גם כן. דבר זה נגרם עקב כשל בשלב ההתקנה עקב אי הקפדה על הוראות ההתקנה, דבר אשר יוצר מתח קבוע במערכת הקפיץ.

הערה חשובה!

בכדי לפשט את תהליך ההתקנה, חורי הידוק גם הם בעלי תברייג, זאת בניגוד לחורי הידוק אשר על החלק המקורי. אנא כלול את ערכת ההתקנה מק"ט-816 0001 30 בעת ביצוע הזמנתך מכיוון שהיא מכילה את הברגים ללא מאפייני הקשיות (מהמילה קושי).

אנא פעל על פי ההוראות הבאות ליישור נכון בזמן ההרכבה של תושבת מיסב הבולם העליונה:

- הצלע הארוכה יותר (תמונה 1) חייב להיות מותאמת ומיושרת עם שקע 2 (תמונה 2)
- החור בעל התברייג 1 חייב להיות בקווי ישר עם שקע 2 (תמונה 3)
- במידה והחלק מותקן לא נכון ב-180 מעלות הוא יותאם בזווית מוטה (תמונה 4) ויגרם להשלכות הטכניות המוזכרות לעיל

יתרונות:

- ערכת התקנה מושלמת
- חורי הידוק בעלי תברייג
- איכות יצור ברמת יצרן מקורי

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafirir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>