



Tärkeä tiedote venttiilinnostimen asentajalle!



Nämä kaksi venttiilinnostinta näyttävät ulkoapäin samanlaisilta. Sitä ne eivät kuitenkaan ole! Venttiilinnostimien rakenteessa on eroja eikä niitä voi vaihtaa toistensa tilalle!

Huomio!

Sama ulkomitta ei tarkoita, että ne voidaan vaihtaa toistensa tilalle koska:

- Hydraulisilla elementeillä (HTE) on eri toimintanopeus
- öljynannostelu
- erilaiset öljynlaatuvaatimukset
- eroja pinnoituksessa (esim. karkaisu, nitraus, fosfatointi jne.)
- rakenne (öljynvirtauskanavat yms.)
- pohjaventtiilin erilaiset nostovoimat
- eroja iskunpituudessa (hydraulinen elementti HTE)

Mahdolliset seuraukset, mikäli ohjeita ei noudateta:

- Lisääntyvä hitausvoima järjestelmässä
- Hälyäänet
- Lisääntyvä kitka ja materiaalin kuluminen
- Ylikuormitus
- Lisääntyvät päästöt ja polttoainekulutus
- Moottorivauriot!



Esimerkki:

Tuote nro: **420 0043 10**



"kevyt" venttiilinnostin (56 g)

Tuote nro: **420 0022 10**



"raskas" venttiilinnostin (70 g)

LuK-Aftermarket Service oHG

Paul-Ehrlich-Straße 21
D-63225 Langen
Telefon: +49 (0) 6103-753-0
Telefax: +49 (0) 6103-753-295

info@LuK-AS.de
www.LuK-AS.com

