



SERVICE INFO



偏向プーリー 532 0501 10 の材料の変更

自動車メーカー：フォード、マツダ

型式：

フォード： Escort VII、Fiesta IV、
Focus、Galaxy、Ka、
Puma

マツダ： 121 III

エンジン：

1.25、1.3、1.3i、1.4 16V、1.6
16V、1.7 16V、1.8 16V、1.8 Di、
2.0i、2.3 16V

OE No.：

フォード：

95WF-19A216-AC (交換前)

95WF-19A216-AD (交換前)

YS4E-19A216-AA (現行)


7109163 (交換前)

1112807 (交換前)


1139951 (現行)

マツダ： 1E03-15-930A

部品番号： 532 0501 10



画像 1：以前の金属製の仕様



画像 2：新しいプラスチック製の仕様

製品開発の継続的な取り組みの一環として、偏向プーリー 532 0501 10 の転走面が金属からプラスチックに変更されました。

移行期間中は、金属製プーリーとプラスチック製プーリーの両方の偏向プーリーが納品される可能性があります。

注意：

仕様に違いがあるものの、どちらの偏向プーリーも、カタログに記載されている自動車で制限なしに使用できます。



SCHAEFFLER

REP>XPERT