



SERVICE INFO



ベースプレート固定を使用したテンションプーリー 531 0317 10 の取り付けに関する注意

自動車メーカー：
アウディ、セアト、シュコダ、
フォルクスワーゲン

型式：

アウディ： A2
セアト： Altea、Arosa、
Cordoba、Ibiza III、
Ibiza IV、Ibiza V、Inca、
Leon、Toledo II
シュコダ： Fabia、Octavia、
Praktik、Roomster
フォルクスワーゲン：
Bora、Caddy II、
Caddy III、Golf IV、
Golf V、Golf VI、
Golf Plus、Lupo、
New Beetle、Polo

エンジン： 1.4、1.6

OE No. : 036 109 243 AB (交換前)
036 109 243 AD (交換前)
036 109 243 E (交換前)
036 109 243 L (交換前)
036 109 243 R (交換前)
036 109 243 AF (新)

部品番号： 531 0317 10

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、
比較のみを目的としています。



画像 1 : 531 0317 10 — テンションプーリーとベースプレート固定

テンションプーリー 531 0317 10 を取り
付ける際は、ベースプレートが正しい位置
にあることを確認してください。ベースプ
レートは、エンジンブロックの指定の保持
器内に正しく置かれている必要があります。

ベースプレートが正しく取り付けられてい
ない場合、テンションプーリーが正常に動
作しない可能性があります。

重要：

ベースプレート固定を採用している
すべてのテンションプーリーでベー
スプレートが正しい位置にあること
を確認することが重要です。



自動車メーカーの仕様を確認し
てください！