



SERVICE INFO



クランクシャフトプーリーのねじの交換に関する組立説明書

メーカー：
オペル、ボックスホール、サーブ

型式：
オペル：Astra F、Astra G、
Astra H、Combo、
Corsa C、Meriva、
Signum、Tigra、
Vectra C、Zafira
ボックスホール：
Astra Mk IV、
Astra Mk V、
Corsa Mk II、Meriva、
Tigra、Vectra Mk II、
Zafira
サーブ：9-3

エンジン：1.4、1.4 16V、1.6、
1.6 16V、1.8、1.8 16V

部品番号：530 0441 30
(キット+ウォーターポンプ)
530 0441 31
(キット+ウォーターポンプ)
530 0443 30
(キット+ウォーターポンプ)
530 0441 10 (キット)
530 0443 10 (キット)
530 0441 09 (セット)
530 0443 09 (セット)



画像 1：INA ウォーターポンプキット 530 0443 30 と 2 つのタイプのクランクシャフトのねじ

自動車メーカーの要件によって、タイミングベルトを交換する際にクランクシャフトプーリーのねじを交換する必要があります。

その際、取り外すねじが標準ねじ (M12×1.75) か、細目ねじ (M12×1.5) を確認する必要があります。

組み立て時には適切なねじを使用する必要があります。

よって、INA キットと INA セットには両方のタイプのクランクシャフトプーリーのねじが含まれています。

注意：

間違ったクランクシャフトのねじを使用した場合、クランクシャフトのねじ山が破損します。



自動車メーカーの仕様を確認してください！

自動車メーカーの交換部品番号の記述は、比較のみを目的としています。