



## SERVICE INFO



# ベルトテンショナー 534 0075 20

## 視覚的差異

メーカー： シトロエン、フォード、マツダ、ミニ、プジョー、スズキ、トヨタ、ボルボ

### 型式：

シトロエン： Berlingo、C-Elyse、C1、C2、C3 I、C3 II、C4 I、C4 II、C5 III、DS3、DS4、DS5

フォード： B-Max、C-Max、C-Max II、Grand C-Max、Fiesta V、Fiesta VI、Focus C-Max、Focus II、Focus III、Fusion、Galaxy、Mondeo IV、S-Max 2、3

マツダ：

ミニ： Cooper、One

プジョー： 107、206、207、208、301、307、308、308 II、408、508、1007、2008、3008、4008、5008、Partner

スズキ： SX4

トヨタ： Aygo

ボルボ： C30、S40 II、S80 II、V50、V70 III

### エンジン：

シトロエン/プジョー： 1.4 HDI、1.6 HDI

フォード： 1.4 TDCI、1.5 TDCI、1.6 TDCI

マツダ： 1.4 MZR-CD、1.6 DI Turbo、1.6 MZ-CD、1.6 MZR-CD

ミニ/ボルボ： 1.6 D

スズキ： 1.6 DDIS

トヨタ： 1.4 HDI

### 部品番号：

529 0036 10  
529 0061 10  
529 0062 10  
529 0065 10  
529 0066 10  
534 0075 20




図 1：以前の仕様



図 2：新しい仕様

製品を向上させる継続的な取り組みの一環として、ベルトテンショナー（部品番号 534 0075 20）の設計変更が行われました。

このサービス情報では、以前のバージョン（図 1）と新しいバージョン（図 2）の視覚的特徴を示します。

移行期間中は、両方のタイプが混在することがあります。

2つのバージョンの違いは外観のみです。どちらも技術仕様に準拠しており、制限なしで使用できます。

自動車メーカーの仕様を順守してください！