



## SERVICE INFO – INA 0002



# Apulaitekäytön hydraulinen

## kiristinyksikkö – 534 0014 10

Autonvalmistajat: Audi, Skoda, Volkswagen

Mallit:

Audi: A4, A6  
Škoda: Superb  
Volkswagen: Bora, Golf IV, Passat

Moottorit: 1.9 TDI, 2.0 TDI

Tuotenumero: 534 0014 10


OE Nrot: 038 903 315 D  
038 903 315 P

### Materiaalin muutos:


Näiden kiristinyksikköjen kiinnityssilmukkojen kotelot valmistetaan tästä lähtien valkoisen muovin sijasta mustasta muovista (ks. kuva 2). Muutosvaiheessa voivat molemmat vaihtoehdot sekoittua. Tämä muutos ei mitenkään vaikuta tekniseen toimintaan ja molempia versioita voi rajoituksetta käyttää edellä esitetyissä ajoneuvoissa.

### Huomio:

Apulaitekäytöissä, joissa käytetään tätä kiristinyksikköä, vaikuttavien suurten voimien vuoksi suosittelemme laturin kiinteän hihnapyörän korvaamista INA laturin vapaapyörällä.



Kuva 2: 534 0014 10 - mallit hydraulivaimentimen kiinnityssilmukkojen valkoisilla ja mustilla muovikoteloilla



Kuva 1: Yksityiskohtaisesti esitetty 534 0014 10 kaikkine osineen

Tämä keventää huomattavasti kaikkien apulaitekäytön komponenttien kuormitusta. Ajoneuvoosi sopivan laturin vapaapyörän löydät luettelostamme.

### Osat kuvassa 1:

#### Pääkomponentit:

1. Kiristinyksikön 534 0014 10 katsaus
2. Pyörä 532 0155 10\*
3. Hydraulivaimennin 533 0021 10\*
4. Peruskannatin ja ruuvi\*\*

#### Kiristysmomentti:

5. Pyörän kiinnitysruuvi, M8x38 (23 Nm)\*\*
6. Kiristinyksikön kiinnitysruuvi, M8x120 (25 Nm)\*\*
7. Hydraulivaimentimen kiinnitysruuvi, M8x30 (32 Nm)\*\*
8. Hydraulivaimentimen kiinnitysruuvi, M8x30 (35 Nm)\*\*

\*) Osan voi tilata myös erikseen

\*\*) Osaa ei voi tilata erikseen, mutta se on mukana täydellisessä kiristinyksikössä (1)

\*\*\*) Osaa ei voi tilata erikseen, eikä se ole mukana kiristinyksikössä (1)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0002