

SERVICE-INFO



Nevarnost zamenjave napenjalnih valjev

531 0054 30 in 531 0626 30

Proizvajalec vozil:

Opel, Vauxhall, Holden

Št. LuK-AS:

531 0054 30
531 0626 30

Št. originalnega dela:

56 36 738
56 36 729

Št. proizvajalca: 979195
979488



Slika 1: 531 0626 30 (979488)



Slika 2: 531 0626 30 (979488)

Pri montaži navedenih napenjalnih valjev pazite, za katero vozilo velja posamezni valj. Na zunaj se zdita oba tipa enaka.

Napenjalni valj **531 0626 30** ima večje delovno in nastavno območje ter ležaj za višoke temperature.

Napenjalne valje lahko razlikujete po številki proizvajalca, vtisnjeni na hrbtni strani (**slika 2, puščica**).

! Vendar sila prednapetosti in blaženje obeh napenjalnih valjev nista enaki.

Pri napačni izbiri obstaja nevarnost, da se zobati jermen sname in se poškoduje motor!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 10.2007 (zamenja 05. 2007)
INA 0005

Tehnične spremembe pridržane
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

