



SERVICE INFO – INA 0011



Hihnankiristimen 531 0565 30 ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford

Mallit:


Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy

Moottorit: 1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Tuotenro INA: 531 0565 30

OE Nrot: 038 1092 43 M
045 1092 43 F

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi hihnankiristimeen tuotenro INA. 531 0565 30 on tehty muutoksia. Kuvissa on esitettyä ohjainrullien ulkonäölliset erot.



Kuva 2: 531 0565 30 (Uusi malli)


Kuva 2 ominaisuudet:

- Epäkesko alumiinia
- Pinnassa Sinkki fosfaatti maali (v.ruskea)
- Sininen tai ruskea laakerin tiiviste

Vanhaa mallia voidaan edelleen käyttää ja sen voi asentaa ajoneuvoihin niiden valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Uuden mallin asennuksessa tulee noudattaa varovaisuutta juoksupinnan vaurion välttämiseksi.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!



Kuva 1: 531 0565 30 (Vanha malli)

Ulkonäölliset ominaisuudet:

- Epäkesko sintrattua metallia
- Pinnassa E-coat pinnoitus (musta)
- Sininen laakerin tiiviste

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0011