



SERVICE INFO – INA 0011




Видимі відмінності натяжних роликів 531 0565 30

Виробники:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford
Модель:	
Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Skoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy
Двигун:	1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
Номер LuK-AS:	531 0565 30
Номер оригінального обладнання:	038 1092 43 M 045 1092 43 F

Візуальні характеристики:

- Ексцентрик виготовлений з металокераміки
- Покриття поверхні E-Coat
- (чорного кольору)
- Ущільнення підшипника синього кольору


Як і раніше, дозволяється використовувати та встановлювати «стару версію» натяжного ролика відповідно до інструкцій виробника!



Зображення 2: 531 0565 30 - нова версія

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції було здійснено модифікацію натяжного ролика 531 0565 30.

Ця технічна інформація показує візуальні характеристики «старої» і «нової» версії натяжного ролика.



Зображення 1: 531 0565 30 (стара версія)

Візуальні характеристики:

- Ексцентрик виготовлений з литого алюмінію
- Покриття поверхні — фосфат цинку (світло-коричневого кольору)
- Ущільнення підшипника коричневого або синього кольору

Перед встановленням перевірте покриття поверхні натяжного ролика на наявність пошкоджень!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0011