

SERVICE-INFO



Vizualne razlike napenjalnega valja 531 0628 30

Proizvajalec vozil:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Model:

- **Audi** A3, A4, A6
- **Seat** Altea, Leon, Toledo III
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Passat, Touran

Motor:


2.0 TDI, 2.0 TDI 16V

Št. LuK-AS:

531 0628 30

Št. originalnega dela:


03G 109 243



Slika 1: 531 0628 30 (stara različica)

Vizualne značilnosti:

- ekscenter iz sintrane kovine
- površinski sloj E-Coat (črn)
- črna ležajna tesnilka




Slika 2: 531 0628 30 (nova različica)


Vizualne značilnosti:

- ekscenter iz litega aluminija
- površinski sloj cink-fosfor (svetlorjav)
- rjava ali črna ležajna tesnilka

V sklopu neprestanega izpopolnjevanja naših izdelkov smo modificirali napenjalni valj **531 0628 30**.

Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti »stare izvedbe« in »nove izvedbe«.

 »Stara izvedba« napenjalnega valja **ni** ukinjena in jo lahko še naprej vgrajujete po podatkih proizvajalca vozila.

 Pri vgradnji »nove izvedbe« pazite, **dane** poškodujete površinskega sloja napenjalnega valja!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ali v RepXpert na naslovu **www.RepXpert.com**.

Stanje 10.2007

INA 0012

Tehnične spremembe pridržane

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

