




## SERVICE INFO – INA 0015



# Νέα βίδα – τεντωτήρας 531 0342 30

Κατασκευαστές:	Volkswagen, Volvo
Μοντέλα:	
Volkswagen	Crafter 30-35, Crafter 30-50, LT 28-35, LT 28-46, T4
Volvo	850, S70, S80, V7
Κινητήρες:	2.5 SDI, 2.5 TDI
Κωδ. LuK-AS:	531 0342 30
Κωδικός OE:	
Volkswagen	074 109 243 M 074 109 243 K (αντικαταστάθηκε) 074 109 243 E (αντικαταστάθηκε)
Volvo	8677053 9186258 (αντικαταστάθηκε) 9464101 (αντικαταστάθηκε)



Εικόνα 1: 531 0342 30



Εικόνα 2: Γνήσια βίδα



Εικόνα 3: Βίδα στη συσκευασία INA

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και της διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας παρέχουμε τον τεντωτήρα 531 0342 30 με μια νέα βίδα (εικόνα 3).

### Χαρακτηριστικά:

- πλακέ κεφαλή βίδας με Torx
- Κεφαλή βίδα  $\varnothing$  18,5 mm
- κατηγορία αντοχής 10.9
- ασφαλιστική κόλλα για βίδες στο σπείρωμα
- αυξημένη ασφάλιση

Η INA συνιστά να αντικατασταθεί η γνήσια βίδα (εικόνα 2) με την παρεχόμενη βίδα.

**Ροπή σύσφιξης: 20 ± 1,5 Nm**

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

**Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!**  
**Schaeffler Greece**  
 schaefflergr@schaeffler.com  
 https://aftermarket.schaeffler.gr  
 www.repxpert.gr

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**