



SERVICE INFO – INA 0021



Ідентифікація натяжних роликів 531 0399 20 і 531 0500 20

Виробники: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Моделі:


Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Skoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

Двигун: 1.8, 1.8T

Артикульні номери: 531 0399 20
531 0500 20

Номери оригінального обладнання:

531 0399 20	06B 109 243 (актуальний)
531 0500 20	06B 109 243 (актуальний)
	06B 109 243 D
	06B 109 243 A



Зображення 1: 531 0399 20



Зображення 2: 531 0500 20

Під час заміни натяжного ролика ременя приводу ГРМ необхідно звернути увагу на точну відповідність натяжного ролика певній моделі автомобіля.

Практично не можливо знайти візуальні відмінності між двома натяжними роликами 531 0399 20 і 531 0500 20.

Примітка:

Ці натяжні ролики не є взаємозамінними через відмінність форми опорних виступів!

Встановлення неправильного ролика може призвести до пошкодження двигуна!

Дотримуйтеся інструкцій виробника транспортного засобу!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.rexpert.ua

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0021