



SERVICE INFO – INA 0022



Hydraulisen hihnankiristinyksikön 533 0097 10 muutossarja ja kiristinvarsi 533 0015 10

Autonvalmistajat: BMW

Mallit: E34, E36, E38, E39, E46, E53, E60, E61,
E65, E66, E83, Z3, Z4


Moottorit:

E34	520, 525
E36	320, 323, 325, 328
E38	728
E39	520, 523, 525, 528, 530
E46	320, 323, 325, 328, 330
E53	3.0
E60	520, 525, 530
E61	520, 525, 530
E65	730
E66	730
E83	2.5, 3.0
Z3	2.0, 2.2, 2.8, 3.0
Z4	2.2, 2.5, 3.0


Tuotenumero: 533 0097 10

OE Nrot:


533 0015 10	11 28 1 427 252
	11 28 1 735 899
	11 28 1 748 832



Kuva 1: 533 0015 10



Kuva 2: 533 0097 10



Kuva 3: Toimituksen sisältö

Alkuperäistuotteena käytetty mekaaninen kiristinvarsi tuotenro INA. 533 0015 10 on korvattu hydraulisella hihnankiristinyksiköllä tuotenro INA. 533 0097 10.

Tämä muutossarja sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat.

Muutossarjan asennusohje sisältyy pakkaukseen.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!