

Nuevos accesorios en el set de poleas tensoras y en el kit de correas dentadas para Dacia/Nissan/Renault

Fabricante: Dacia, Nissan, Renault

Modelos:
Dacia: Logan
Nissan: Kubistar
Renault: Clio II, Clio III, Espace III, Laguna, Laguna II, Megan I, Megan II, Scenic, Scenic II, Kangoo, Modus, Grand Scenic,

Motores: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V

Nº de artículo:
 • **SET** 530 0092 09
 530 0192 09
 530 0193 09
 530 0342 09
 530 0415 09

• **KIT** 530 0092 10
 530 0192 10
 530 0193 10
 530 0342 10
 530 0415 10

Nº OE:
 • 530 0092 10 77 01 471 974
 • 530 0192 10 77 01 476 674
 • 530 0193 10 77 01 472 696
 • 530 0342 10 77 01 476 675
 • 530 0415 10 77 01 474 359




Imagen 1: Suministro

Al sustituir los kits y sets de correas tensoras mencionados anteriormente, se deben sustituir también los accesorios que aparecen en la imagen 1. Como servicio adicional, Schaeffler Automotive Aftermarket pone estos componentes a disposición dentro del paquete de suministro.

Suministro adicional:

- 1x cubierta de árbol de levas
57 x 10.5 mm
- 1x cubierta de árbol de levas
42.5 x 9 mm
- 1x cubierta de bloqueador del cigüeñal
20 x 16 mm
- 1x tornillo del piñón del cigüeñal



Imagen 2: Posición de montaje

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.rexpert.com

Situación 02.2009
INA 0024

Salvo modificaciones técnicas
 © 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.com

