



## INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Polea tensora 531 0547 10

## Diferencias en el diseño de los modelos

Fabricantes: Dacia, Nissan, Renault, Suzuki

**Modelos:**

Dacia: Dokker, Duster, Logan, Lodgy, Sandero

Nissan: Almera, Cube, Juke, Kubistar, Micra, Note, NP200, Qashqai, Tiida, NV200

Renault: Clio, Duster, Fluence, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Modus, Sandero, Scénic, Thalia, Twingo

Suzuki: Jimny

Motores: 1.5 dCI, 1.5 DDiS

Nº de artículo: 531 0547 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig. 2: Nuevo modelo



Fig. 1: Modelo anterior

Como consecuencia del desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado el diseño de la polea tensora 531 0547 10. En el nuevo modelo, se han modificado la marca de ajuste, el indicador y el excéntrico (figura 2). Ambos modelos son idénticos en el aspecto técnico.

El proceso de ajuste de la tensión previa en la transmisión por correa no se ha modificado, y debe realizarse conforme a las instrucciones de montaje suministradas.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

**Schaeffler Iberia S.L.U.**  
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
 Polígono Industrial Sur  
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
 www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT