



## SERVICE INFO – INA 0038



# Hydrauliske ventilløftere til VAG-motorer

med kombinerede injektorpumpe – dyse. Det er detaljen der gør forskellen.

### 420 0102 10 – gammel udførelse

Bilernes  
producenter: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

#### Modeller:

Audi: A3  
Ford: Galaxy  
Seat: Alhambra  
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motorer: 1.9 TDI

#### OE-nr.:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B  
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

### 420 0209 10 – ny udførelse

Bilernes  
producenter: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

#### Modeller (valg):

Audi: A3, A4, A6  
Ford: Galaxy  
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III  
Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb  
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motorer: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

#### OE-nr.:

VAG: 038 109 309 C  
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA



Billede 1: 420 0102 10 Skal ikke forveksles med 420 0209 10

#### Teknisk baggrund:

I forbindelse med indførelse af filtre til faste partikler var det nødvendigt at indføre hydrauliske ventilløftere med en forbedret overfladekvalitet.

Specialoverfladebehandling giver løftere en overflade, som er mere bestandig overfor rust og nedbringer løfterens friktion og slitage.

To forskellige løftere bruges til VAG-motorer med kombinerede injektorer pumpe-dyse. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyder nu disse løftere også på det frie reservedelemarked.

#### Bemærk:

Ved begge ordrenumre skal man ubetinget passe på begrænset anvendelse i den pågældende applikation, som angives i vores kataloger. Disse begrænsninger bliver fortsat suppleret og opdateret efter oplysningerne fra køretøjfabrikanterne.

Men generelt gælder det, at gamle specifikationer ikke må bruges i køretøjer hvor man allerede har brugt en ny version. Omvendt brug er mulig.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!