

Punterie idrauliche per motori con iniettore pompa VAG

Il dettaglio fa la differenza

Vecchia versione - 420 0102 10

Costruttore veicolo:

Audi, Ford, Seat,
Volkswagen

Modelli:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV,
New Beetle, Passat,
Transporter T5/Multivan

Motore: 1.9 TDI

OE Numero:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

Nuova versione - 420 0209 10

Costruttore veicolo:

Audi, Ford, Seat, Skoda,
Volkswagen

Modelli (estratto):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa,
Ibiza IV, Ibiza V, Leon,
Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik,
Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V,
New Beetle, Passat, Phaeton,
Polo, Touareg, Transporter T5/
Multivan

Motore: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE Numero:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA




Figura 1: 420 0102 10 non può essere sostituita da 420 0209 10

Informazioni tecniche:

L'introduzione dei filtri antiparticolato ha reso necessario l'impiego di punterie idrauliche, che dispongono di una più elevata qualità di superficie.

Grazie a degli speciali procedimenti di rivestimento, le punterie presentano una superficie che garantisce una minore frizione e una più elevata resistenza all'usura e alla corrosione.

Per i motori con iniettore pompa VAG, sono disponibili due differenti versioni di punterie, fornite dal partner Schaeffler Automotive Aftermarket sul libero mercato delle parti di ricambio.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Note:

Fare attenzione alle restrizioni relative all'impiego dei veicoli per i due codici articolo, riportate nei nostri cataloghi. Tali restrizioni vengono costantemente revisionate e aggiornate in base alle indicazioni del costruttore.

In linea di massima, tuttavia, la vecchia versione non deve essere utilizzata per i veicoli, sui quali sia già installata la nuova versione. Nel caso inverso, invece, l'impiego è possibile.

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.com o www.RepXpert.com.

Versione 08.2009

INA 0038

Con riserva di modifiche tecniche

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

