

Hydraulische klepstoters voor VAG-pompverstuivermotoren - Het verschil zit in het detail

Oude uitvoering - 420 0102 10

Fabrikanten: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modellen:

Audi: A3
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra
VW: Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, Transporter T5/Multivan

Motor: 1.9 TDI

OE-nr.:

VAG: 038 109 309 A, 038 109 309 B
Ford: 1100677 / XM21-6500-AA

Nieuwe uitvoering - 420 0209 10

Fabrikanten: Audi, Ford, Seat, Skoda Volkswagen

Modellen (niet compleet):

Audi: A3, A4, A6
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V, Leon, Toledo II, Toledo III
Skoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb
VW: Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Touareg, Transporter T5/Multivan

Motoren: 1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

OE-nr.:

VAG: 038 109 309 C
Ford: 1426035 / XM21-6500-BA



Fig. 1: 420 0102 10 is niet uitwisselbaar met 420 0209 10

Technische achtergrond:

In verband met de invoering van roetfilters moeten hydraulische klepstoters worden gebruikt die over een aanzienlijk hogere oppervlaktekwaliteit beschikken. Door een speciaal coatingprocedé krijgen de klepstoters een oppervlak dat ze corrosiebestendiger, wrijvingsarmer en slijtvaster maakt.

Voor VAG-pompverstuivermotoren zijn er twee verschillende klepstoters, die Schaeffler Automotive Aftermarket op de vrije reserveonderdelenmarkt aanbiedt.

Opgelet:

Let altijd op de beperkingen met betrekking tot de voertuigtoepassingen van beide artikelnummers, zoals beschreven in onze catalogi. Deze beperkingen worden voortdurend herzien en bijgewerkt overeenkomstig de specificaties van de fabrikant. In principe geldt dat de oude uitvoering niet mag worden gebruikt bij voertuigen waarin de nieuwe uitvoering al is geïnstalleerd. Bij voertuigen waarin de oude uitvoering is gemonteerd, kan echter wel de nieuwe uitvoering worden toegepast.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 08.2009

INA 0038

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

