

SERVICE-INFO



Napotek za zamenjavo za garnituro za popravilo s sklopko za prosti tek generatorja in s fleksibilno spojno obojko

Proizvajalec vozil: Volkswagen

Modeli: Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5

Motor: 2.5 TDI, 5.0 TDI

Motorne kode: AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA

Št. originalnega dela:


- (1) 070 903 201 E (sklopka za prosti tek generatorja)
- (2) 070 903 327 C/D (fleksibilna spojna obojka)

Katal. št.: (STARA):

- (1) 535 0118 10 (sklopka za prosti tek generatorja)
- (2) 536 0310 10 (fleksibilna spojna obojka)
- (3) 530 0493 10 (garnitura za popravilo)

Katal. št.: (NOVA):

- (1) 535 0118 10 (sklopka za prosti tek generatorja)
- 2) 535 0185 10* (fleksibilna spojna obojka)
- (3) 535 0186 10 (garnitura za popravilo)



Slika 1: sklopka za prosti tek generatorja s fleksibilno spojno obojko in s pogonom z valjastimi zobniki

Schaeffler Automotive Aftermarket lahko pri navedenih delih zamenja kataloško številko. Sami nadomestni deli se niso spremenili.

Slika 1 prikazuje, kako so razporejene posamezne komponente v pogonu z valjastimi zobniki pri navedenih motorjih Volkswagen.

Sklopka za prosti tek generatorja 535 0118 10 (1) in spojna obojka 535 0185 10* (2) se uporabljata v tem pogonu tako za alternator (GEN) kot tudi za kompresor klimatske naprave (AC).

Poleg tega ponuja Schaeffler Automotive Aftermarket za kompletno popravilo še garnituro za popravilo 535 0186 10 (3), ki vsebuje sklopko za prosti tek generatorja in fleksibilno spojno obojko.

Legenda k sliki 1:

- (1) sklopka za prosti tek generatorja 535 0118 10
- (2) fleksibilna spojna obojka 535 0185 10*
- (3) garnitura za popravilo 535 0186 10
- (CA) zobnik odmikalne gredi
- (WP) zobnik črpalke za vodo
- (CS) zobnik ročične gredi
- (OP) zobnik oljne črpalke
- (ALT) priključek alternator
- (AC) priključek kompresor klimatske naprave



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com ali v RepXpert na naslovu www.RepXpert.com.

Stanje 01.2010
INA 0051

Tehnične spremembe pridržane
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) Ni na voljo posamič.

